锦弘霖®
JINHONGLIN

产品使用说明

M60-A蓝牙刷卡器

01／版权

- 本手册著作人为深圳市锦弘霖电子设备有限公司，著作人依据著作权法享有并保留一切著作权专属权利，非经著作人之事前同意，不得就本手册之部分或全部从事复制、增删、节录、翻印或仿制之行为。本手册之内容，仅在说明著作人生产制造之产品的使用方法。有关本手册之内容，深圳市锦弘霖电子设备有限公司著作人不负任何明示或暗示之保证或担保责任。

02／警告

- 对于任何因选件或耗材（非我公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题，深圳市锦弘霖电子设备有限公司将不承担任何责任，未经深圳市锦弘霖电子设备有限公司同意，无权进行产品修改或变动。

03／免责申明

- 由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归深圳市锦弘霖电子设备有限公司。保留不预先通知的情况下，修改本说明书的权利。

机型名称:

用户名称:

联络人:

地址:

电话:

序列号:

购买日期:

售后服务记录日期

服务记录	服务人员	用户签名

特别提示

1：保修期限：自购买日起免费保修12个月
2：因自然灾害、火灾、自行改装、拆解或使用、保管、维护不当等情况所引起的故障，不在免费保修之范围内。
3：免费保修服务仅限原厂配置的部件。
4：无销售单位盖章或未出示此保修卡者，恕不提供保修服务。
5：详细服务条款请致电我司服务部或服务热线，本公司拥有该产品的最终解释权。

锦弘霖®
JINHONGLIN

深圳市锦弘霖电子设备有限公司
全国客服热线：400-041-0005
网址：www.jinhonglin.com
广东省深圳市龙华新区大浪街道华霆路17号601

外观说明



（正面外观图）

（底面外观图）

（侧面外观图）

配置清单

配件名称	单位	数量
M60-A终端	台	1
USB数据线	条	1
产品说明书	册	1

使用说明

1:下载、安装手机、PAD等刷卡客户端，并成功注册。
2:蓝牙联接M60-A终端到手机、PAD等应用设备。
3:点击你所需的业务，填写支付信息并进行刷卡或插入芯片卡和输入密码。
4:提交支付的信息后，完成支付。
备注:
a:磁条卡操作说明
将磁条卡正面放入手机刷卡器正面的一侧（支持正反两方向刷卡），匀速刷卡。
b:IC卡操作说明
插卡时，将IC卡芯片面朝上(卡片正面)，轻柔推入IC卡槽，推到底即可。请勿用强力插卡，以免损坏IC卡或终端底座。
C:非接功能说明（可选装）
射频工作频率：13.56MHz+/-7KHz
射频通信速率：106kbit/s
符合银联非接触式：ISO14443规范，支持TYPEA/B、Mifare等各种非接触式IC卡。
使用时请按照显示界面将有效非接触式IC卡靠近设备指定位置，当设备提示刷卡成功后，操作完成。

终端规格

1:终端特性:支持芯片卡,磁条卡一体机,标准加密
2:产品配置:
　a.外部接口:Micro USB;
　b.内置锂电池:可充电式锂电池3.7V 150 mAh;

3:工作温度:0℃～40℃

终端规格

4: 保存温度:-20℃～60℃
5: 工作湿度：10-90%RH
6: 适合系统：IOS,Android

安装及使用注意事项

1： 切勿放置在阳光直射、高温、潮湿或多尘的环境中使用。
2： 切勿将任何异物插入到设备的任何一个接口，可能会严重损坏设备。
3： 严禁在危险环境使用设备。
4： 清洁时请使用湿布擦拭。
5： 请远离液体。
6： 设备出现故障时，请与当地经销商联系或致电客服，由专业人员维修，用户不得擅自对设备进行维修。

故障排除

1：手机、PAD等应用设备检测不到终端
请检查手机、PAD等应用设备的蓝牙是否打开；请检查手机客户端安装、注册是否正确；请插上充电器充电。
2：不能刷磁条卡
请检查刷卡槽是否有异物；请确认磁条卡正面朝上；请确认手机刷卡器联机正常。
3：不能读取芯片卡
请检查芯片卡是否插到位；请检查芯片卡正面朝上；请确认手机刷卡器联机正常。

注：使用过程中如需协助，请致电客服。

警告：用错误型号电池，会有爆炸危险！
此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

本产品有毒有害物质名称及含量标识表：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
锚头组件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求，但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

- 对达到或超出环保使用年限的产品，应依据《电子信息产品控制管理办法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。